



Úřad městské části
Kateřinské náměstí 465
CZ 149 00 Praha 4
Tel./fax: +420 272 690 545, 272 690 692
IČ: 00 24 17 84
e-mail: info@praha-ujezd.cz
www.praha-ujezd.cz

JL servis s.r.o.

**Cyprichova 706/1
149 00 Praha 11 - Háje
IČ: 25680463**

V Praze, dne 5. 3. 2024

číslo jednací: 00417/2024

vyřizuje: Staněk

Objednávka

Vážený pane,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 26. 2. 2024 u Vás objednáváme pro budovu MŠ Vodnická v rámci akce „Přemístění vzduchotechniky na střeše MŠ“ izolaci, opláštění, čidla, teploměry a servopohony včetně montáže, dopravy, odvozu a likvidace odpadu, viz cenová nabídka, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena celkem bez DPH:

65 700,- Kč

Fakturovány budou skutečně provedené práce a použitý materiál.

Fakturační adresa : Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4
IČO : 0024178

S pozdravem

Václav Drahorád
starosta



Vzduchotechnika, rekuperace, chlazení a vytápění

Cyprichova 706/1
149 00 Praha 11 – Háje

ICO: 25680463 DIC: CZ25680463

Zákazník:

| | |
|--|-------------------|
| Úřad městské části Praha - Újezd | |
| Došlo dne: 26. 02. 2024 CJ 00417 | Počet listů 1 |
| Zpracovatel INV | Počet příloh 1 |

Nabídka JL122312

DATUM 26. únor 2024

Nabídka platí do: 27. březen 2024

MŠ Vodnická - vícepráce

| | ks/bm | cena za ks | počet | ceník |
|--|-------|------------|-------|------------------|
| Izolace a opláštění (odvoz a ekologická likvidace starého, zaměření, výroba, dodání, montáž nového, včetně dopravy a montážního a spojovacího materiálu) | 1 | 45 900,00 | 1 | 45 900,00 |
| Teploměry, čidla, hadičky, servopohony (demontáž, montáž, instalace, zprovoznění, vyzkoušení) | 1 | 19 800,00 | 1 | 19 800,00 |
| | | | | - |
| Cena celkem v Kč bez DPH | | | | 65 700,00 |

DĚKUJEME VÁM ZA VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB!

Věc: Vícepráce MŠ Vodnická

Dobrý den,

v návaznosti na realizaci zakázky „přemístění vzduchotechniky na střeše“ MŠ Vodnická v městské části Praha – Újezd, která proběhla v termínu červenec–srpen 2023 a vzniklých víceprací, které byly zjištěny při dokončovacích pracích a spuštění zařízení. Níže uvádíme důvody.

Izolace a opláštění (45.900,-Kč):

Při předělávání VZT potrubí, které je oplechované nelze nikdy dodržet přesné rozmístění nosných konstrukcí a podpěr vynášejících VZT potrubí. Protože je oplechování vždy zaměřeno a vyrobeno na přesnost milimetrů, je vysoce pravděpodobné, že by oplechování nebylo těsné proti zatékání byly by velké prostřihy okolo nosníků.

Dále se nedají vrátit nové šrouby do původních vyříznutých otvorů po starých šroubech. Šrouby by nedržely v dírkách, které již jednou byly závitem proříznuty, vypadávaly by a oplechování by nebylo pevné a stabilní. Také by okolo nich mohlo zatékat. Kdybychom dali šrouby mimo původní otvory, oplechování by bylo děravé.

MaR 19.800,- Kč):

Došlo k zjištění závad:

Teploměry byly rozpadlé a nefunkční.

Závada u snímačů tlakové difference. Snímače nespínaly kontakt. Difference, hadičky a odběry byly zřetelně poničené od UV záření.

Závada přívodních servopohonů a odtahové klapky.

U všech výše uvedených položek muselo dojít k nutné výměně. Bez funkčních teploměrů, diferencí, hadiček a servopohonů a klapek není regulace VZT funkční.

S pozdravem

